

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»**

Северское отделение Томского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»

Область, республика, край

*Томская*

Район

*ЗАТО Северск*

Город (др. поселение)

*Северск*

Муниципальный (административный) округ

Район города



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СООРУЖЕНИЯ**

**Ограждение территории**

*сооружение № 10  
Дописанному верить  
Срещу Срещина А.В.*

**ул.Тургенева, 33а**

Лит.Г2

(местоположение объекта учета)

**11 АПР 2007**

Реестровый №	<b>260406:002:007788350</b>					
Инвентарный номер	<b>69:541:002:007788350</b>					
Кадастровый номер	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>010221</b>	<b>00</b>	<b>007788350</b>	
	<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>В</b>	<b>Г</b>	<b>Д</b>	<b>Е</b>

Паспорт составлен по состоянию на

**26.04.2006г.**

(указывается дата обследования объекта учета)

Начальник Северского отделения  
ТФ ФГУП "Ростехинвентаризация"



**С.Ю.Козлов**











## VI. Описание конструктивных элементов сооружения и определение износа

Литера \_\_\_\_\_ Год постройки \_\_\_\_\_ Число этажей \_\_\_\_\_  
 Группа капитальности \_\_\_\_\_ Вид внутренней отделки \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое описание (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элемента	Износ в %	% износа к стр. гр. 7хгр. 8_100	Текущие изменения износа в %	
									элемента	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты									
2	а). стены и их наружная отделка б). перегородки									
3.	Перекрытия	чердачное								
		междуэтажное								
		надподвальное								
4.	Крыша									
5.	Полы									
6.	Проемы	оконные								
		дверные								
7.	Внутренняя отделка									
8.	Санитарн. и электротехн. устройства	отопление								
		водопровод								
		канализация								
		горяч. водоснаб.								
		ванны								
		электроосвещ.								
		радио								
		телефон								
		вентиляция								
		лифты								
9.	Прочие работы									

Итого:      0      х      0      х      0      х

% износа, приведенный к 100 по формуле:

$$\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7.)}}$$







### VIII. Общая стоимость (в рублях)

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстанови- тельная	действи- тельная	восстанови- тельная	действи- тельная	восстанови- тельная	действи- тельная	восстанови- тельная	действи- тельная
1969					23515,18	14663,19	23515,18	14663,19

"26 " апреля 2006г.


Исполнил *А.Г.* ( Пушкарева А.Г.)

### IX. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	" ___ " _____	" ___ " _____	" ___ " _____
Обследовал			
Проверил			
Начальник			



# Ограждение территории



<b>Северское отделение Томского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация"</b>					
План ограждения по : ул. Тургенева, 33а					
Выполнил	Волкова	<i>Волкова</i>	Литер Г2	Район	
Проверил	Пушкарева	<i>Пушкарева</i>		Инв №	
<b>26 АПР 2006</b>			Масштаб	б/м-ба	